

# REGISTRO PUBBLICO DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI ED AD USO ABITATIVO CON PRESENZA DI AMIANTO (L.R.17/2003) - ANNO 2020

| LOCALITA<br>STRUTTURA | INDIRIZZO STRUTTURA                  | CIVICO<br>STRUTTURA | DESTINAZIONE USO | CONDIZIONE<br>MATERIALE | STATO<br>CONSERVAZIONE | TIPO SUPPORTO                                          | SUPERFICE<br>ESPOSTA | QUANTITA<br>KG | QUANTITA<br>M2 | QUANTITA<br>M3 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| ABBIATEGRASSO         | VIA STIGNANI                         | 63/65               |                  | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 40                   |                | 40             |                |
| ARESE                 | Via Varzi                            | 13                  |                  | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pavimenti in vinil amianto                             |                      |                |                |                |
| ARLUNO                | VIA CASTIGLIONI                      | 27                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 3750                 | 50600          |                |                |
| ARLUNO                | VIA CASOREZZO                        | 71                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 2750                 | 37100          |                |                |
| ARLUNO                | VIA FOSCOLO                          | 15                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 840                  | 11000          |                |                |
| ARLUNO                | VIA CASTIGLIONI                      | 27                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 2250                 | 30300          |                |                |
| ARLUNO                | VIA CASOREZZO                        | 71                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 2750                 | 37100          |                |                |
| ARLUNO                | VIA DE GASPERI                       | 11                  | Abitazione       | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 14                   |                |                |                |
| ARLUNO                | VIA PER POGLIANO                     | 7                   | Altro            | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 80                   | 1200           |                |                |
| ARLUNO                | VIA ROMA                             | 87                  | Altro            | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 170                  | 2700           |                |                |
| ARLUNO                | VIA MONTI                            | 4                   | Abitazione       | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 120                  | 2000           |                |                |
| ARLUNO                | VIA BARACCA                          | 6                   | Altro            | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 450                  |                |                | 9              |
| ASSAGO                | Via Giuseppe Verdi                   | 4/b                 |                  | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 3200                 |                |                |                |
| ASSAGO                | Via Galileo Galilei                  | 2                   | Abitazione       | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 350                  |                |                |                |
| BARANZATE             | Via Mercantese                       | 7                   |                  | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 300                  |                |                |                |
| BARANZATE             | Via Aquileia                         | 1                   |                  | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |                      |                |                | 2              |
| BAREGGIO              | VIA ROMA                             | 45                  | Altro            | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 9                    |                | 9              |                |
| BAREGGIO              | VIA MILANO                           | 110                 | Abitazione       | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |                      |                |                |                |
| BAREGGIO              | VIA ETNA                             | 12                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 980                  | 14700          |                |                |
| BAREGGIO              | VIA GRAN SASSO                       | 24                  | Fabbrica/Azienda | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 200                  |                | 200            |                |
| BAREGGIO              | LOC CASCINA MEZZANA (FG.15 MAPP.465) | SNC                 | Altro            | Non friabile            | Danneggiato -10%       | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 40                   | 600            |                |                |

|                   |                         |       |                  |              |                  |                                                        |      |       |      |    |
|-------------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|------|----|
| BAREGGIO          | VIA MADONNA PELLEGRINA  | 117   | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 47   |       |      |    |
| BERNATE TICINO    | SP 117 (VIA AUTOSTRADA) | SNC   | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1680 | 27500 |      |    |
| BERTONICO         | c.na colombina          | 1     |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 100  |    |
| BOLLATE           | Via Monte Cengio        | 200   | Abitazione       | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di strutture murarie o metalliche        |      | 30    |      |    |
| BOLLATE           | Via Monte Cengio        | 200   | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      | 10    |      |    |
| BRESSO            | VIA GRASSI              | 22    | Abitazione       | Friabile     | Danneggiato +10% | Coibentazione di impianti termici, tubazioni           |      | 50    |      |    |
| BUCCINASCO        | Via Vigevanese          | 3     | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| BUCCINASCO        | Via Vigevanese          | 1     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| BUSTO GAROLFO     | VIA DONIZETTI           | 26    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| BUSTO GAROLFO     | VIA INVERUNO            | 102   | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 700  |       |      |    |
| CANEGRATE         | VIA AMALFI              | 4     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 170  |       | 170  |    |
| CANEGRATE         | VIA DAMIANO CHIESA      | 15    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 100  | 1500  |      |    |
| CANEGRATE         | VIA PORTA               | 2     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 37   |       |      |    |
| CANEGRATE         | VIA PORTA               | 2     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 37   |       |      |    |
| CASOREZZO         | VIA MONTE CERVINO       | 6     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 60   |       | 60   |    |
| CASTANO PRIMO     | Via Isonzo              | 1     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1045 | 14630 |      |    |
| CASTANO PRIMO     | Via Isonzo              | 1     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1045 | 14630 |      |    |
| CINISELLO BALSAMO | VIA MARCONI             | 15    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 1405 |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA NAPOLI              | 10    | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 23   |       | 23   |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA DANIMARCA           | 15    | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 800  | 13600 |      |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA TAORMINA            | 19    | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 730  | 14500 |      |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA VARESE              | 12    | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1678 | 25170 |      |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA TOSCANA             | 27    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| COLOGNO MONZESE   | VIA VARESE              | 12    | Altro            | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 286  | 4290  |      |    |
| CORBETTA          | VIALE BORLETTI          | 61/63 | Fabbrica/Azienda | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di strutture murarie o metalliche        |      |       |      | 10 |

|                    |                                    |       |                  |              |                  |                                                        |      |        |      |    |
|--------------------|------------------------------------|-------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|------|----|
| CORBETTA           | VIALE BORLETTI                     | 61/63 | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 155  |        | 155  |    |
| CORBETTA           | VIALE BORLETTI                     | 61/63 | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pavimenti in vinil amianto                             | 200  |        | 200  |    |
| CORNAREDO          | VIA MERENDI                        | 16    | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 455  | 5785   |      |    |
| CORNO GIOVINE      | p.zza caduti                       | 4     |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 432  | 6048   |      |    |
| CUSAGO             | Via Torricelli                     | 23    | Altro            | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 8850 | 110000 |      |    |
| INVERUNO           | VIA CIMABUE                        | 2     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 25   |        | 25   |    |
| INVERUNO           | CIA CIMABUE                        | 2     | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 25   |        | 25   |    |
| LAINATE            | Via Marche                         | 88    | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 588  |        |      |    |
| LAINATE            | Via Giosuè Carducci                | 5     | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 200  | 2800   |      |    |
| LAINATE            | VIA ROMA                           | 64    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 210  | 3200   |      |    |
| LODI               | via agnelli                        | 23    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 500  |    |
| LODI               | viale torino                       | 5     | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 930  |    |
| LODI               | viale torino                       | 3     | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 500  |    |
| MAGENTA            | VIA BACHELET                       | 4     | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 530  |        | 1060 |    |
| MAGENTA            | VIA BACHELET                       | 2     | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1360 |        | 2630 |    |
| MAGNAGO            | VIA SARDEGNA<br>ANGOLO VIA FERRARI | SNC   | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 720  |        |      |    |
| MAGNAGO            | VIA PASCOLI                        | 7     | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1400 | 21000  |      |    |
| NERVIANO           | VIA DELLA MERLATA<br>ANG. SEMPIONE | SNC   |                  | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 6800 | 115000 |      |    |
| NERVIANO           | VIA DEI BOSCHI                     | SNC   |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 356  |        | 356  |    |
| NERVIANO           | VIA CARLO ALBERTO<br>DALLA CHIESA  | SNC   |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 118  |        | 118  |    |
| NERVIANO           | VIA TRENTO                         | 21    |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 549  |    |
| NERVIANO           | VIA FILZI                          | SNC   |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 418  |    |
| NERVIANO           | VIA ROMA                           | 51    |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        | 1331 |    |
| NOSATE             | VIA PONTE CASTANO                  | 4     |                  | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 700  |        | 700  |    |
| PADERNO<br>DUGNANO | SS35 km 6+550 Ovest                | snc   |                  | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |        |      | 30 |

|                        |                         |                |                  |              |                  |                                                        |      |       |      |    |
|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|------|----|
| PADERNO DUGNANO        | Via IV Novembre         | 49             |                  | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di impianti termici, tubazioni           |      |       |      | 80 |
| PADERNO DUGNANO        | Via Ampere Andrea Maria | 19/21          | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| PADERNO DUGNANO        | VIA ARIBERTO DA DUGNANO | 3/5            | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 341  |    |
| PADERNO DUGNANO        | VIA GALILEO GALILEI     | 19             | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 880  | 13200 |      |    |
| PERO                   | Via Keplero             | 3              | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 370  | 5550  |      |    |
| PERO                   | VIA F. DE ROSA          | 23             | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| POGLIANO MILANESE      | VIA LIGURIA             | 2              | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 425  | 7650  |      |    |
| RESCALDINA             | via bossi               | 56             |                  | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di strutture murarie o metalliche        |      |       | 100  |    |
| RESCALDINA             | VIA PONTIDA             | 7              | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 2860 |       | 2860 |    |
| RESCALDINA             | VIA F.LLI CERVI         | 1              | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 987  |       | 987  |    |
| RHO                    | Via De Amicis           | 6              | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 234  | 3510  |      |    |
| RHO                    | Via Meda                | 24             |                  | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di impianti termici, tubazioni           |      | 150   |      |    |
| RHO                    | Via Sartirana           | 9              |                  | Non friabile | Danneggiato +10% | Pavimenti in vinil amianto                             |      |       |      | 43 |
| RHO                    | Via Verbania            | del civico 1   | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 150  | 2250  |      |    |
| RHO                    | Via Deledda             | 8              |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 1450 |    |
| RHO                    | San Martino             | o al civico 6) | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 70   | 1050  |      |    |
| RHO                    | VIA DON SIOLI           | 14             | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 30   | 400   |      |    |
| ROBECCHETTO CON INDUNO | VIA GIROMETTA           | 2              | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 3560 |       | 3560 |    |
| ROSATE                 | VIA DON LUIGI STURZO    | 1              | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       |      |    |
| SANT'ANGELO LODIGIANO  | c.na branduzza          | snc            |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1600 |       | 1600 |    |
| SANT'ANGELO LODIGIANO  | c.na branduzza          | snc            |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1600 |       | 1600 |    |
| SANTO STEFANO TICINO   | VIA ROMA                | 17             | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 40   |       |      |    |
| SENAGO                 | VIA MASCAGNI            | 34             | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      | 50000 |      |    |
| SETTIMO MILANESE       | Via Manzoni             | 1              |                  | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di impianti termici, tubazioni           |      | 5     |      |    |
| SETTIMO MILANESE       | Via Manzoni             | 1              |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      | 1     |      |    |

|                          |                         |         |                  |              |                  |                                                        |       |       |      |     |
|--------------------------|-------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|
| SETTIMO MILANESE         | VIA IV NOVEMBRE         | 56      | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 600   |       | 600  |     |
| SOLARO                   | VIA SAN FRANCESCO       | SNC     |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pavimenti in vinil amianto                             |       | 2700  |      |     |
| SOMAGLIA                 | via delle industrie     | 3       | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |       |       | 3000 |     |
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO | via f.lli cervi         | 13/g    | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |       |       | 300  |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | Via Petrella            | 4/C     | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 460   | 7000  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | Via Mascheroni Edoardo  | 18      | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 533   | 13858 |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | Via Brunelleschi        | 65      | Altro            | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 495   |       |      | 25  |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | Via San Cristoforo      | 74A     | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 400   |       |      | 400 |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA BOCCACCIO           | 3       | Uffici           | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di strutture murarie o metalliche        |       |       |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA BOCCACCIO           | 3       | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pavimenti in vinil amianto                             |       |       |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | Via M. Pagano           | 62      | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 1005  | 26130 |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA MAZZINI             | 47      | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 300   | 4500  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA MAZZINI             | 39      | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 300   | 4500  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA MARCHESINI          | 5       | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 300   | 4500  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA ILDEBRANDO PIZZETTI | 13      | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 90    | 1600  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA SAN CRISTOFORO      | 51      | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 5445  |       |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA SAN CRISTOFORO      | 51      | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato +10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 13600 |       |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA LEONARDO DA VINCI   | 43      |                  | Friabile     | Danneggiato -10% | Coibentazione di strutture murarie o metalliche        |       | 30    |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA TINTORETTO          | 10      | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 450   |       |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA PETRELLA            | 2       | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 270   | 4500  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA BRUNELLESCHI        | 18 e 20 | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 900   | 15000 |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA CASCINA GAGGIA      | 26      | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 100   | 1800  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA PARINI              | 4       | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 300   | 5000  |      |     |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO    | VIA DELLE BETULLE       | 2       | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 6     | 100   |      |     |

|                       |                    |    |                  |              |                  |                                                        |      |       |     |  |
|-----------------------|--------------------|----|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-----|--|
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | VIA FLEMING        | 12 | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 170  | 2800  |     |  |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | VIA CILEA          | 58 | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 380  | 5800  |     |  |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | VIA MARCHESINA     | 22 | Fabbrica/Azienda | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 3200 | 51000 |     |  |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | VIA TREVES         | 32 | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 97   |       |     |  |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | Via San Cristoforo | 75 | Altro            | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 100 |  |
| VANZAGHELLO           | VIA CONFALONIERI   | 7  | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 110  |       | 110 |  |
| VANZAGHELLO           | VIA MATTEOTTI      | 40 | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 60   |       | 60  |  |
| VILLA CORTESE         | VIA FRANCO TOSI    | 1  | Abitazione       | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) | 75   |       | 75  |  |
| ZELO BUON PERSICO     | san francesco      | 20 |                  | Non friabile | Danneggiato -10% | Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit) |      |       | 40  |  |